
11. 設計上の注意

11-1. 組込方法と寸法精度


図 T-18 組込方法

組込例1



- ●モータ等入力部はインロー A を基準に組み込んでください。
- ●減速機出力側の組み込みにはインローB、ケースの組み込みにはインローC、を使用ください。
- ●水分やゴミの侵入を防ぐ為、接合 面に液状パッキンを塗布してくだ さい。

図 T-19 組込寸法精度



- ・取付部インローは表 T-17 の b, c, d です。
- ・取付部のインロー深さは表 T-17 の e, f 以下としてください。
- ・取付部の推奨精度は表 T-17 の同軸度 g 以内です。

表 T-17

我 1 17						
枠番	取付部インロー			インロー深さ		回転軸に対する
	b	С	d	е	f	同軸度 g
T155	Ø 125 H7 / h7	Ø 23.5 H7 / h7	Ø 125 H7 / h7	8	8	
T255	Ø 155 H7 / h7	Ø 28 H7 / h7	Ø 155 H7 / h7	8	8	∅ 0.03
T355	Ø 185 H7 / h7	Ø 35 H7 / h7	Ø 185 H7 / h7	8	8	
T455	Ø 230 H7 / h7	Ø 42 H7 / h7	Ø 230 H7 / h7	10	10	
T555	Ø 260 H7 / h7	Ø 47 H7 / h7	Ø 260 H7 / h7	10	10	
T655	Ø 295 H7 / h7	Ø 58 H7 / h7	Ø 295 H7 / h7	10	10	Ø 0.05
T755	Ø 330 H7 / h7	Ø 62 H7 / h7	Ø 330 H7 / h7	15	15	