










形 式

形 式

C	N	H	X		—	6125	—	5P	LB	—	15
①	②	③	④	⑤		⑥		⑦	⑧		⑨

① 機種記号	サイクロ®減速機：C							
② 低速軸方向	横形・低速軸方向 水平	H	立形・低速軸方向 垂直下向 注)1	V	逆立形・低速軸方向 垂直上向 注)2	W	取付方向自由 注)3	N
								
③ 取付方法	脚 付	H	フランジ取付 注)4	F	取付台付	V		
								
④ サーボモータ連結方法	高速軸ホロー	X	高速軸ホローモータ付き	XM				
								
⑤ 特殊仕様	標準仕様	空欄						
	特殊仕様	S						
⑥ 枠番	6 頁からの選定表をご参照ください。							
⑦ モータフランジコード	6 頁からの選定表をご参照ください。							
⑧ 補助形式	スタンダードシリーズ	空欄						
	ローバックラッシシリーズ	LB						
⑨ 減速比	実減速比							

注) 1. 入力回転数は 2000r/min 以下となります。
 2. 6 頁からの選定表は適用できませんので、ご照会ください。
 3. 「取付方向自由」の機種は枠番で限定されています。
 取付方向自由対象枠番：607 □、608 □、609 □、610 □、611 □、612 □ (□には「0」、「5」、「H」が入ります。)
 4. フランジ取付形 (CNFM, CHFM) の取付方法については、ご照会ください。
 5. 「取付方向自由」以外の機種で低速軸方向に角度 (傾斜角度 1 度以上) がある場合にはご照会ください。
 6. モータ連結方法 XM は、弊社でご支給受けモータを組み付ける場合です。
 (モータをご支給受けされる場合はご照会ください。)