選定表 2 (サーボモータメーカ別枠番組合せ表)

3. 三菱電機株式会社殿

MELSERVO-J5

HK-KT シリーズ(モータ定格回転数 3000/1500r/min)・・・ 定格回転数のトルクで対応

			N DN-ELLI										
サーボモータ	サーボモータ	形式					減速比					モータ	
容量(W)	形式	定格回転数 (r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	フランジ コード	
50	HK-KT053W	3000	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110₹	2D	
100	HK-KT13W	3000	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110	P110	P120	2D	
100	HK-KT13UW	3000	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110	P110	P120	2G	
150	HK-KT1M3W	3000	P110	P110	P110	P110	P110	P110	P110	P110•	P120	2D	
200	HK-KT23W	3000	P110	P110	P110	P110	P110	P110	P110•	P120	P120•	2R	
200	HK-KT23UW	3000	P110	P110	P110	P110	P110	P110	P110•	P120	P120•	2T	
200	HK-KT434W	1500	P110	P110	P110	P110	P110•	P120	P120	P120	P130	2R	
300	HK-KT634W	1500	P110	P110	P120	P120	P120	P120	P130	P130	P130•	2R	
400	HK-KT43W	3000	P110	P110	P110	P120	P120	P120	P120	P120	P130	2R	
400	HK-KT43UW	3000	P110	P110	P110	P120	P120	P120	P120	P120	P130	2T	
500	HK-KT1034W	1500	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130	P130•		1G	
600	HK-KT63W	3000	P110	P110	P120	P120	P120	P120	P130	P130		2R	
750	HK-KT7M3W	3000	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130	P130		1G	
1000	HK-KT103UW	3000	P120	P120	P120	P120	P120	P130				7V	

MELSERVO-J5

HK-ST シリーズ (モータ定格回転数 2000/1000r/min) ・・・ 定格回転数のトルクで対応

		пынтах	,	,		~_	тышть	1500-7	,,,,	C 7.3 // U.		
サーボモータ	サーボモータ	形式					減速比					モータ
容量(W)	形式	定格回転数 (r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	フランジ コード
600	HK-ST1024W	1000	P120	P120	P130	P130	P130	P130				7Z
850	HK-ST1724W	1000	P120	P120	P130	P130	P130					7Z
1000	HK-ST102W	2000	P120	P120	P120	P130	P130	P130				7Z
1000	HK-ST2024AW	1000	P120	P120	P130							7Z
1200	HK-ST2024W	1000	P130	P130	P130							0X
1500	HK-ST3024W	1000	P130	P130								7Z
1750	HK-ST172W	2000	P120	P120	P130							7Z
2000	HK-ST202AW	2000	P120	P120	P130							7Z
2000	HK-ST202W	2000	P130	P130	P130							0X
2000	HK-ST3524W	1000	P130	P130								0X
3000	HK-ST302W	2000	P130	P130								7Z
3500	HK-ST352W	2000	P130	P130								0X

- 注) 1. 枠番別の定格トルク、許容最高入力回転数、許容ピークトルク、許容ラジアル・スラスト荷重については、選定表 3(C32 \sim C35 頁)をご参照ください。
 - 2. ●の組合せは、選定表 3 (C32 頁) の起動停止時ピークトルクをご確認ください。
 - 3. △の組合せは、選定表 1 (C7 頁) の無負荷ランニングトルクをご確認のうえ選定ください。

選定表 2(サーボモータメーカ別枠番組合せ表)

3. 三菱電機株式会社殿

MELSERV0-J4

HG-KR シリーズ(モータ定格回転数 3000r/min)

サーボモータ	サーボモータ	形式	減速比									
ラーホモータ 容量(W)	形式	定格回転数 (r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	フランジ コード
50	HG-KR053(B)	3000	P110△	P110	2D							
100	HG-KR13(B)	3000	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110△	P110	P110	P120△	2D
200	HG-KR23(B)	3000	P110	P110	P110	P110	P110	P110	P110•	P120	P120•	2R
400	HG-KR43(B)	3000	P110	P110	P110•	P120	P120	P120	P120	P120	P130	2R
750	HG-KR73(B)	3000	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130	P130	-	1G

MELSERV0-J4

HG-MR シリーズ (モータ定格回転数 3000r/min)

サーボモータ	サーボモータ	形式	減速比									
容量(W)	形式	定格回転数 (r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	フランジ
50	HG-MR053(B)	3000	P110△	P110₹	2D							
100	HG-MR13(B)	3000	P110△	P110	P110△	P110△	P110△	P110△	P110	P110	P120△	2D
200	HG-MR23(B)	3000	P110	P110	P110	P110	P110	P110	P110•	P120	P120•	2R
400	HG-MR43(B)	3000	P110	P110	P110•	P120	P120	P120	P120	P120	P130	2R
750	HG-MR73(B)	3000	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130	P130	-	1G

MELSERV0-J4

HG-SR シリーズ (モータ定格回転数 2000r/min)

サーボモータ	サーボモータ	形式					減速比					モータ
容量(W)	形式	定格回転数 (r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	フランジ
500	HG-SR52(B) HG-SR524(B)	2000	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130	P130	-	7Z
1000	HG-SR102(B) HG-SR1024(B)	2000	P120	P120	P120	P130	P130	P130	-	-	-	7Z
1500	HG-SR152(B) HG-SR1524(B)	2000	P120	P120	P130	P130	P130	-	-	-	-	7Z
2000	HG-SR202(B) HG-SR2024(B)	2000	P130	P130	P130	-	-	-	-	-	-	0X
3500	HG-SR352(B) HG-SR3524(B)	2000	P130	P130	-	-	-	-	-	-	-	0X

MELSERVO-J4

HG-JR シリーズ (モータ定格回転数 3000r/min,200V & 400V クラス)

+-+	サーボモータ		減速比									
ラーホモータ 容量(W)	形式	定格回転数 (r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	フランジ コード
3300	HG-JR353(B)	3000	P130	P130	P130•							1T
5000	HG-JR503(B)	3000	P130	P130								1T

MELSERVO-J4

HG-RR シリーズ (モータ定格回転数 3000r/min)

サーボモータ	サーボモータ	形式		減速比										
容量(W)	形式	定格回転数 (r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	フランジ コード		
1000	HG-RR103(B)	3000	P120	P120	P120	P120	P120	P130				7Y		
1500	HG-RR153(B)	3000	P120	P120	P120	P130	P130	P130				7Y		
2000	HG-RR203(B)	3000	P120	P120	P130	P130	P130					7Y		
3500	HG-RR353(B)	3000	P130	P130	P130							1T		
5000	HG-RR503(B)	3000	P130	P130								1T		

- 注) 1. 枠番別の定格トルク、許容最高入力回転数、許容ピークトルク、許容ラジアル・スラスト荷重については、選定表 3(C32 ~ C35 頁)をご参照ください。
 - 2. ●の組合せは、選定表 3 (C32 頁) の起動停止時ピークトルクをご確認ください。
 - 3. △の組合せは、選定表 1 (C7 頁) の無負荷ランニングトルクをご確認のうえ選定ください。

選定表 2 (サーボモータメーカ別枠番組合せ表)

3. 三菱電機株式会社殿

三菱 CNC ドライブシステム用 HP シリーズ (モータ定格回転数 3000r/min)

サーボモータ	サーボモータ	形式		減速比									
容量(W)	形式	定格回転数 (r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	フランジ コード	
500	HP54	3000	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130	P130•	-	7Z	
1000	HP104	3000	P120	P120	P120•	P120•	P120•	P130	-	-	-	7Z	
1500	HP154	3000	P120	P120•	P120•	P130•	P130•	P130•	-	-	-	7Z	
2200	HP224	3000	P120•	P120•	P130•	P130•	P130•	-	-	-	-	7Z	
2000	HP204	3000	P130	P130	P130•	P130•	P130•	-	-	-	-	0X	
3500	HP354	3000	P130•	P130•	P130•	-	-	-	-	-	-	0X	
4500	HP454	3000	P130•	P130•	-	-	-	-	-	-	-	0X	
7000	HP704	3000	P130•	-	-	-	-	-	-	-	-	0X	

三菱 CNC ドライブシステム用 HF シリーズ (モータ定格回転数 4000/3000/2000r/min)

・・・ 定格回転数のトルクで対応

								•	<u></u>			
サーボモータ	サーボモータ	形式					減速比					モータ
容量(W)	形式	定格回転数 (r/min)	3.7	5	9	11	15	21	33	45	81	フランジ コード
750	HF75	4000	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130	P130	-	0V
1000	HF105	4000	P120	P120	P120	P120	P120	P120	P130	P130•	-	0V
500	HF54	3000	P120	P120	P120	P120	P120	P120•	P130	P130•	-	7Z
1000	HF104	3000	P120	P120	P120•	P120•	P120•	P130•	-	-	-	7Z
1200	HF123	2000	P120	P120	P130	P130	P130	P130	-	-	-	7Z
1400	HF142	2000	P120	P120	P130	P130	P130	-	-	-	-	7Z
1500	HF154	3000	P120	P120•	P120•	P130•	P130•	P130•	-	-	-	7Z
2200	HF223	2000	P120	P120	P130	-	-	-	-	-	-	7Z
2200	HF224	3000	P120	P120•	P130•	P130•	P130•	-	-	-	-	7Z
2000	HF204	3000	P130	P130	P130•	P130•	P130•	-	-	-	-	0X
3000	HF302	2000	P130	P130	-	-	-	-	-	-	-	0X
3000	HF303	2000	P130	P130	-	-	-	-	-	-	-	0X
3500	HF354	3000	P130•	P130•	P130•	-	-	-	-	-	-	0X
4500	HF453	3000	P130•	P130•	-	-	-	-	-	-	-	0X
7000	HF703	3000	P130•	-	-	-	-	-	-	-	-	0X

- 注) 1. 枠番別の定格トルク、許容最高入力回転数、許容ピークトルク、許容ラジアル・スラスト荷重については、選定表 3(C32 ~ C35 頁)をご参照ください。
 - 2. ●の組合せは、選定表 3(C32 頁)の起動停止時ピークトルクをご確認ください。
 - 3. △の組合せは、選定表 1 (C7 頁) の無負荷ランニングトルクをご確認のうえ選定ください。