

銘板の見方 (ギヤモータの場合)

(1) ギヤ部とモータ部が一体の銘板






図 J1

(2) ギヤ部とモータ部が別々の銘板

【ギヤ部】



【モータ部:①三相モータの例】



【モータ部:②プレミアム効率三相モータの例】




図 J2