

形 式

C	N	H	X		—	6125	—	5P	LB	—	15
①	②	③	④	⑤		⑥		⑦	⑧		⑨

① 機種記号	サイクロ [®] 減速機：C							
② 低速軸方向	横形・低速軸方向 水平	H	立形・低速軸方向 垂直下向 ^{注1}	V	逆立形・低速軸方向 垂直上向 ^{注2}	W	取付方向自由 ^{注3}	N
③ 取付方法	脚付	H	フランジ取付 ^{注4}	F	取付台付	V		
④ サーボモータ連結方法	高速軸ホロー	X	高速軸ホローモータ付き	XM				
⑤ 特殊仕様	標準仕様		空欄					
	特殊仕様		S					
⑥ 枠番	6 頁からの選定表をご参照ください。							
⑦ モータフランジコード	6 頁からの選定表をご参照ください。							
⑧ 補助形式	スタンダードシリーズ		空欄					
	ローバックラッシシリーズ		LB					
⑨ 減速比	実減速比							

注) 1. 入力回転数は 2000r/min 以下となります。

2. 6 頁からの選定表は適用できませんので、ご照会ください。

3. 「取付方向自由」の機種は枠番で限定されています。

取付方向自由対象枠番：607□、608□、609□、610□、611□、612□（□には「0」、「5」、「H」が入ります。）

4. フランジ取付形（CNFM, CHFM）の取付方法については、ご照会ください。

5. 「取付方向自由」以外の機種で低速軸方向に角度（傾斜角度 1 度以上）がある場合にはご照会ください。

6. モータ連結方法 XM は、弊社でご支給受けモータを組み付ける場合です。

（モータをご支給受けされる場合はご照会ください。）